



FOR-APY-GAD-SER-LOG-34-01

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE INFORME dd-mmm-aaaa		30/11/2015
		TIPO DE COMISIÓN DE SERVICIOS:		AL INTERIOR X AL EXTERIOR
DATOS GENERALES				
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:		López Bustamante Juan Fernando López	NÚMERO DE CEDULA:	1712705514
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:		Analista 3	RESPONSABLE DE ÁREA:	Lcdo. Douglas Ochoa
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR O TRABAJADOR:		Gerencia de Gestión Social	CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR HABITUAL DEL TRABAJO:	Quito, Pichincha
CIUDAD Y PROVINCIA DEL LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA COMISIÓN:		San Lorenzo, Esmeraldas	CENTRO DE COSTOS:	Río Santiago
SERVIDORES/TRABAJADORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN DE SERVICIOS:		Juan Fernando López		
CIUDAD DONDE SE PERNOCTÓ (Detallar lugar):		San Lorenzo		
INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	ACTIVIDAD	PRODUCTOS ALCANZADOS
19/11/2015	8:00	17:30	Ingreso a territorio Brigada médica	Ingreso a territorio Ejecución de brigada médica en conjunto con el SCS-MSP de Timbiré en beneficio a los habitantes de las comunidad de el Porvenir
20/11/2015	8:00	17:30	Brigada médica	Ejecución de brigada médica en conjunto con el SCS-MSP de Timbiré en beneficio a los habitantes de las comunidad de Las Antonias
21/11/2015	8:00	17:30	Revisión de áreas previo ingreso de contraloría de la concesiones río Santiago y las Antonias	En aplicación del Plan de Abandono contenido en el Plan de Manejo Ambiental, durante la jornada se consideró que previo ingreso de contraloría realizar recorridos por las áreas reconformadas
22/11/2015	8:00	17:30	Revisión de concesión Cachaví	En aplicación del Plan de Abandono contenido en el Plan de Manejo Ambiental, durante la jornada se consideró que previo ingreso de contraloría realizar recorridos por las áreas reconformadas
23/11/2015	8:00	17:30	Reunión de planificación de actividades; Áreas a visitar: Santiago: la toma y porvenir y selva alegre, frente Edison Ayoví, Anayacu y Cachaví, San Antonia y Peña Peña	Se realiza en conjunto con personal de Contraloría revisión de proyecto: ambiental y social Determinar lugares de interés por parte de la mencionada institución Determinar cronograma de visita en conjunto
24/11/2015	8:00	17:30	Revisión de frentes del Porvenir Edison Ayoví y Anayacu	Se verificó que la zona de Anayacu se encuentra totalmente reconformada con un proceso de revegetación por sucesión natural en crecimiento. Se informó que dentro del área se reconformó además del área explotada tres piscinas de pasivos ambientales.
25/11/2015	8:00	17:30	Revisión de frentes Peña Peña, San Antonia y Cachaví	Se realizó la verificación y la determinación del estado actual de las áreas donde se trabajó en el Proyecto Río Huimbí, específicamente frente de trabajo minero San Antonio y Peña Peña (Piedra Lisa).
26/11/2015	8:00	17:30	Revisión de frentes Selva Alegre la toma y resto de Santiago pasivo	Se verificó que la zona de La Toma se encuentra totalmente reconformada con un proceso de revegetación por sucesión natural en crecimiento.

