EMPRESA NACIONAL MINERA - ENAMI EP

INFORME DE COMISIÓN

No. DE INFORME:	SSA-2015 450	**FECHA:**	24/04/2015
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOLICITANTE:	VASCONEZ VARGAS JULIANA	**No. CÉDULA:**	02017768661
RESPONSABLE DE ÁREA:	ING. SANTIAGO TAPIA	**CENTRO DE COSTOS:**	PROYECTO TELIMBELA
CARGO DEL SERVIDOR O TRABAJADOR:	ANALISTA 1		
SERVIDORES QUE INTEGRARON LA COMISIÓN:			

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTO O ENTREGABLE
13/04/2015	Ingreso al Proyecto Telimbela	
14/04/2015	Inspección de Seguridad en Actividades de Campo y Perforación	Check list de Inspecciones y Capacitaciones
15/04/2015	Inspección de Seguridad en Perforación Pozo TEL-006, 005, 007	Check list de Inspecciones y Capacitaciones
16/04/2015	Inspección de Seguridad en Perforación Pozo TEL-007 en actividades de Campo	Check list de Inspecciones y Capacitaciones
17/04/2015	Inspección de Seguridad en Perforación Rehabilitación plataforma TEL-003, 004, 005	Check list de Inspecciones y Capacitaciones
18/04/2015	Inspección de Seguridad en Perforación Pozo TEL-009, Difusión del reglamento de seguridad interno	Registros de Asistencia y Acta de Reunión
19/04/2015	Capacitación área de Corte, teórico practico, Inspección vehiculos	Check list de Inspecciones y Capacitaciones
20/04/2015	Inspección de Seguridad Limpieza de Afloramientos	Check list de Inspecciones y Capacitaciones
21/04/2015	Capacitación desastres naturales y primeros Auxilios personal proyecto Telimbela	Check list de Inspecciones y Capacitaciones
22/04/2015	Inspección conexión a tierra de la maquinaria de corte, retorno a Quito. Arribo 19 pm	Registro de Fotográfico

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (de-mm-aaaa)	13/04/2015	22/04/2015
HORA (hh:mm)	8:15	19 pm
Hora Inicio de Labores el día de retorno:		7:00

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su retorno.

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, fluvial)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
		ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Transporte Publico	Oficina	Terminal Quitumbe	13/04/2015	8:15	13/04/2015	10:00
Terrestre	Transporte Interprovincial	Quitumbe	Caluma	13/04/2015	10:00	13/04/2015	18:30
Terrestre	Vehículo Institucional	Caluma	Concesión	14/04/2015	7:00	21/04/2015	18:00
Terrestre	Transporte Interprovincial	Caluma	Terminal Quitumbe	22/04/2015	11:00	22/04/2015	18:00
Terrestre	Transporte Publico	Quitumbe	Quito	22/04/2015	18:00	22/04/2015	19:00

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito del Gerente de Área o Jefe de Unidad.

NOTA: Los valores por concepto de movilización, serán reconocidos de acuerdo al artículo No. 13 del Acuerdo Ministerial No. 0097-MRL-2013.

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

SERVIDOR / TRABAJADOR

NOMBRE: JULIANA VASCONEZ

RESPONSABLE DE ÁREA

NOMBRE: ING. SANTIAGO TAPIA

REVISIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN

REVISADO Y APROBADO:

JEFATURA DE CONTROL INTERNO
24 ABR 2015 HORA 17:00
RECIBIDO
FIRMA: .....
NOMBRE: ECON. FERNANDO EGUEZ
JEFATURA DE CONTROL INTERNO

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
GERENCIA DE TALENTO HUMANO
27 ABR 2015 HORA .....
RECIBIDO
FIRMA: AUTORIZADO:
GERENTE GENERAL O GERENTE DE TALENTO HUMANO

Recibido 27/04/2015

EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES
29 ABR 2015 HORA: 10:15

Memorando Nro. ENAMI-SSO-2015-0040-MEM

Quito, D.M., 24 de abril de 2015

ANALISTA 1

Anexos:
- INFORME DE SEGURIDAD Telimbela 1.pdf
- anexo Informe Telimbela.pdf

Copia:
Sr. Ing. Daniel Esteban Sánchez Alarcón
Supervisor de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Encargado

Sr. Ing. Marco Antonio Avila Fuertes
Responsable Técnico de Exploración Proyecto Telimbela

EMPRESA NACIONAL MINERA E.P.

GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

INFORME TÉCNICO Nº 035-GSSA-SSO-2015

Elaborado por:	VÀSCONEZ VARGAS JULIANA ELIZABETH
Fecha de Comisión	13 al 22 de Abril 2015
Proyecto:	Telimbela – Torneado
Ubicación	Provincia de Bolivar

1. ALCANCE

La Empresa Nacional Minera con su proyecto Telimbela en su etapa de exploración avanzada, la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional ve la necesidad de Identificar y/o corrige actos - condiciones inseguras, que cumplan con las normas de seguridad vigentes.

2. OBJETIVOS

- Capacitar al personal de la ENAMI EP, con el fin de concientizar la importancia de la seguridad industrial en el trabajo diario evitando accidentes, incide[redacted]

15/04/2014	Telimbela	1. Charla pre-jornada con el tema importancia de la seguridad en el trabajo al personal obrero y técnicos de la empresa (ENAMI EP). 2. Charla e inspección de los trabajos que realizan el personal de la Contratista HUBBARD PERFORACIONES, uso del Equipo de protección personal, así como el movimiento de productos químicos en función de las hojas de seguridad de los productos químicos (MSDS). 3. Inspección a la contratista de la rehabilitación de la plataforma ya perforada TEL-001, se recalca sobre un adecuado movimiento manual de carga.

5. Se verifica la disposición del almacenamiento del Combustible sus embaces, sus cubetos, su señalización y su orden en el área de la plataforma.

6. Orden de la disposición de los materiales orden de stock de herramientas y grasas

7. Se inspecciona los registro y documentación como Análisis de riesgos en el trabajo.



8. Se inspecciona botiquines, camillas en las dos plataformas se observa las dos disposiciones y se verifica que en la plataforma TEL-07, está en malas condiciones y no se cuenta con camillas en ninguna

		2. Inspección la oficina proyecto Telimbela donde se almacena el Equipo de Protección Personal, se identifica que se necesita de perchas para poder evitar la humedad y además se puede identificar cuanto y que se tiene.
		3. Se inspecciona trabajos de Instalación de maquinaria, plataforma TEL-09, se solicita adecuaciones, como el orden por áreas, Stock de Materiales, de herramientas de combustibles, de tanques de sedimentación, tanques de abastecimiento de agua, almacenamiento de combustible y tubería, se solicita identificar los riesgos con señalética de seguridad y delimitar el área. Se verifica falta de orden y tablones en mal estado.

		 3. Se verifica la instalación de la plataforma, según las recomendaciones emitidas, se observa que se delimito con cinta de peligro, delimitando toda el área de perforación, evitando el ingreso a personal no autorizado. 4. Se verifica el orden y la limpieza en la plataforma así como una adecuada distribución del área.
19/04/2015	Telimbela	1. Se capacita al personal en procedimientos seguros para la actividad de corte, con presentaciones de día positivas y videos.

5. Inspección de vehículos se observa que se tiene problemas con la movilización debido a que las camionetas asignadas al proyecto no se encuentran en buenas condiciones.

   Camioneta Chevrolet placa PEG-1017, presenta desperfectos en el funcionamiento de la doble tracción, así como la platina del neblinero.

   Camioneta Mazda Placa PEI-4869 se encuentra rota la Manguera de conexión entre el motor y el radiador se parcha con cinta adhesiva.

[redacted]

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

De acuerdo a la visita de campo se hizo el levantamiento de Identificación de Riesgos Iniciales, utilizando el método de la INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) donde se estima los niveles de riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.

NIVEL DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	PLAZO DE CORRECCIÓN
	Intolerable	No debe comenzar ni continuar en trabajo hasta que se reduzca el riesgo.	Inmediata
	Importante	Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	Inmediata
	Moderado	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas.	Medio
	Tolerable	Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	Revisión
	Trivial	No se requiere acción específica	Revisión

De acuerdo con el anexo se observa que los calificados como riesgos importantes hacer corregidos inmediatamente, se levantó en el **Proyecto Telimbela -Torneado**:

PROYECTO TELIMBELA – TORNEADO		
ÁREA DE TRABAJO (ACTIVAD)		CORTE DE TESTIGOS
PUESTO DE TRABAJO		OPERADOR DE CORTE DE TESTIGOS
NÚMERO DE TRABAJADORES		2
NÚMERO DE HOMBRES		2
NÚMERO DE MUJERES		0
FACTOR DE RIESGO	**PELIGRO IDENTIFICATIVO**	**RIESGO**
Mecánico	Atrapamiento por o entre objetos	Importante
Psicosocial	Minuciosidad en la tarea	Importante

Parada de emergencia

- Se recomienda este tipo de Protección Personal para el área de corte, además adaptar guardas de seguridad como se observa en la fotografía.

- Protección facial
- Orejetas
- Mascarilla con filtros
- Mandil impermeable
- Zapatos de seguridad

- Incorporar botiquines y camillas en las áreas como el área de corte que se encuentra junto al área de Logueo, debido a que el área es considera como critica debido al trabajo que se realiza.

MAQUINARIA	ESTADO	ACCIÓN CORRECTIVA
MAQUINA DE PERFORACIÓN	Buenas condiciones	Mantenimiento preventivo
BOMBAS	Buenas condiciones	Mantenimiento preventivo
GENERADOR	Buenas condiciones	Mantenimiento preventivo
VEHICULOS	Malas condiciones	Mantenimiento correctivo

d) Se realizará inspección de los Extintores que se encuentren en el Proyecto a fin contar con un control del mantenimiento y de la necesidad de reponer, se deberá incluir en el informe final un ítem referente a todas las novedades en este aspecto.

EXTINTORES ENAMI EP

Se verifica que el extintor se encuentra en excelentes condiciones del proyecto Telimbela en el Área de corte contamos con un extintor tipo PQS de 20 LBS.

EXTINTORES CONTRATISTA

La contratista cuenta con extintores 2 en cada plataforma tipo PQS de 10 lbs se verifico que en la plataforma TEL-09 uno estaba en malas condiciones lo que se solicitó el cambio inmediato.

e) Se revisará el cumplimiento de condiciones de seguridad para la prevención de riesgos ambientales, se inspeccionará:

- *Condiciones de impermeabilidad del cubeto para almacenamiento de desechos peligrosos (grasas, aceite quemado, etc.)*

Se cuenta impermeabilizado y cubierto se verifica según fotografías adjuntas en el informe, condiciones de impermeabilidad del cubeto del tanque de almacenamiento de combustibles.

CHECK LIST DEL TALADRO DE PERFORACIÓN DIAMANTINA

Enami ep

Formulario 485.3 No 1

TALADRO N. 327 FECHA: 16/04/2015 NÚMERO DE TRABAJADORES: 3

ACTIVIDAD exploración UBICACIÓN: Talmbaca TURNO. mañana

MOTOR	CONFORME	NO CONFORME
MALLA DE VENTILADOR	✓	
CAÑERIAS DE INYECCIÓN Y RETORNO	✓	
BATERIA Y NIVEL DE AGUA	✓	
ARRANCADOR	✓	
ALTERNADOR	✓	
BANDA DE ACCESORIOS (ALTERNADOR,ETC)	✓	
TANQUE Y TAPA DE DIESEL	✓	
FILTRO DE DIESEL	✓	
FILTRO DE ACEITE	✓	
FILTRO DE AIRE	✓	
SIST. MULTIPLE ADMISION	✓	
SIST. MULTIPLE DE ESCAPE	✓	
RADIADOR Y MANGUERAS	✓	
SISTEMA DE ENCENDIDO	✓	
SISTEMA DE ACELERACION	✓	

CONTROL HIDRAULICO	CONFORME	NO CONFORME
TABLERO DE MANDO HIDRAULICO	✓	
PULSADOR DE PARADA DE EMERGENCIA	✓	
MANOMETROS DE PRESION	✓	
MANGUERAS HIDRAULICAS	✓	
SISTEMA DE ACELERACIÓN	✓	
ACOPLES	✓	

SISTEMA HIDRAULICO	CONFORME	NO CONFORME
TANQUE Y TAPA DE HIDRAULICO	✓	
FILTRO DE RETORNO PRINCIPAL	✓	
FILTRO TANQUE HIDRAULICO	✓	
BOMBA HIDRAULICA SECUNDARIA	✓	
WINCHE PRINCIPAL	✓	
MEZCLADOR DE LODO	✓	
MOTOR DE BOMBA DE AGUA	✓	
CILINDRO HIDRAULICO DE AVANCE	✓	
ARNES DE SEGURIDAD PARA MANGUERAS		✓
ACOPLES	✓	

UNIDAD DE ROTACIÓN	CONFORME	NO CONFORME
MOTOR HIDRAULICO DE ROTACIÓN	✓	
CHUCK GROUP UNIT	✓	
CILINDROS HIDRAULICOS	✓	
FILTRO HIDRAULICO DE LUBRICACION	✓	
PIÑON DE ROTACION	✓	
BANDA DE ROTACIÓN	✓	

PRENSA PARA BARRAS	CONFORME	NO CONFORME
ROTOR DE GIRO (MORDASAS CHUCK)	✓	
MORDASAS FIJO NO PIE	✓	
CILINDRO HIDRAULICO PRENSA BARRA	✓	

SISTEMA ELECTRICO	CONFORME	NO CONFORME
GENERADOR ELÉCTRICO	✓	
CONEXIÓN A TIERRA		✓
CABLES ELECTRICOS		✓ Reparación
CAJA DE BREAKERS		✓
BOQUILLAS Y TOLOS		✓
CASTILLO	**CONFORME**	**NO CONFORME**
ESTRUCTURA DEL CASTILLO	✓	
CUERPO PRINCIPAL DEL CASTILLO	✓	
PINES DE SEGURO DEL CASTILLO	✓	
SOPORTE DEL CASTILLO	✓	
POLEAS	✓	
PROTECCIÓN COLECTIVA	**CONFORME**	**NO CONFORME**
SEÑALIZACIONES DE PERFORACION	✓	Faltan
PANTALLA Y REJILLAS DE TALADRO	✓	
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	✓	
ARNES DE SEGURIDAD		✓

GENERAL	CONFORME	NO CONFORME
CABLE WINE LINE	✓	
CUBETOS DE CONTENCION	✓	
ORDEN Y LIMPIEZA		✓
MANEJO DE MATERIALES		✓
ESCALERAS	✓	
ALUMBRADO ELÉCTRICO	✓	
BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS	✓	
PLATAFORMA, PASILLOS		✓
SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE	**CONFORME**	**NO CONFORME**
BOTIQUINES	✓	
ORDEN Y LIMPIEZA	✓	
KIT DE SEGURIDAD (CAMILLA, FRAZADAS)	✓	
ARNES DE SEGURIDAD Y LINEAS DE VIDA		✓
CARPA	✓	
ROPA DE TRABAJO	✓	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (epp)	✓	
KIT ANTIDERRAMES	✓	
BANDEJAS, CUBETOS	✓	
PLASTICO PARA BASE DE PLATAFORMA		✓
LAVAOJOS		✓
HOJAS MSDS	✓	
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS	✓	
REGISTRO DE CAPACITACION	✓	✓
REGISTROS DE CHARLAS DIARIAS		✓

TANQUES O PISCINAS DE LODOS	CONFORME	NO CONFORME
MONTAJE DEL EQUIPO	✓	
VALVULAS	✓	
TANQUES	✓	
CONEXION DE TEJIDOS	✓	
HELICE (MEZCLADOR)		

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD ACUPACIONAL

INSPECCIONADO POR. FIRMA

LIDER DEL PROYECTO / TECNICO DE CAMPO

REVISADO FIRMA

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ACATAMIENTO

Declaro haber recibido por parte de la EMPRESA NACIONAL MINERA (ENAMI EP) una copia del Reglamento interno de Seguridad y Salud de los trabajadores, así también una clara explicación, a través de una capacitación de orientación sobre su contenido.

Declaro que me regiré por las Normas, reglas y lineamientos de Seguridad y Salud de los trabajadores de la Empresa, dispuestos a través del presente Reglamento, adecuando mi actitud laboral a una conducta siempre segura. Entiendo que el trabajar de forma segura, cumplir y acatar todas las reglas y normas de seguridad es una condición de empleo.

Entiendo que el incumplimiento de cualquier norma de Seguridad y Salud de la Empresa, me expondrá a medidas disciplinarias, lo cual conozco y acato en su totalidad.

Nombre Freddy Vega

Cédula de Identidad 0202223343-1

Fecha: 18/ene/2015

Firma:

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ACATAMIENTO

Declaro haber recibido por parte de la EMPRESA NACIONAL MINERA (ENAMI EP) una copia del Reglamento interno de Seguridad y Salud de los trabajadores, así también una clara explicación, a través de una capacitación de orientación sobre su contenido.

Declaro que me regiré por las Normas, reglas y lineamientos de Seguridad y Salud de los trabajadores de la Empresa, dispuestos a través del presente Reglamento, adecuando mi actitud laboral a una conducta siempre segura. Entiendo que el trabajar de forma segura, cumplir y acatar todas las reglas y normas de seguridad es una condición de empleo.

Entiendo que el incumplimiento de cualquier norma de Seguridad y Salud de la Empresa, me expondrá a medidas disciplinarias, lo cual conozco y acato en su totalidad.

Nombre: Patricio Gomez

Cédula de Identidad: [illegible]

Fecha: 18/01/2015



Firma: .....

EMPRESA NACIONAL MINERA - EP

CHARLA	
CAPACITACION	X
ENTRENAMIENTO	
REUNION	

F 178 REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO:

CURSO: Desastres Naturales (Antes, Durante, Despues)
Primera Charla

INSTRUCTOR: Selmira Vivas

FECHA: 21 de [illegible]

PROYECTO: Telembi

HORARIO: 09:00 a 12:00

FIRMA DE INSTRUCTOR

ORDEN	NOMBRES	No. CÉDULA DE IDENTIDAD	CARGO/EMPRESA	FIRMA
1	Manuel Lara	2100[illegible]5-0	obrero	
2	Shirley Blanco	12[illegible]95	obrero	
3	Benigno Alvis	1[illegible]	obrero	
4	[illegible]	[illegible]	obrero	
5	Miguel Reyna	0[illegible]7-5	Obrero	
6	Alexa Vélez	080[illegible]4-4	obrero	
7	Eloy Silva	0[illegible]	obrero	
8	Fredi Vergara	070229349-4	obrero	
9	Stalin Jaramillo	0802293[illegible]-7	obrero	
10	Kayla Ramirez	0902330[illegible]-8		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

EMPRESA NACIONAL MINERA - EP

CHARLA
CAPACITACION
ENTRENAMIENTO
REUNION

F 178 REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO:

CURSO: Semaletica de Seguridad

INSTRUCTOR:
FECHA: 16/9/2015
PROYECTO:
HORARIO:

FIRMA DE INSTRUCTOR

ORDEN	NOMBRES	No. CÉDULA DE IDENTIDAD	CARGO/EMPRESA	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5				
6	Slalin Veloz	0202293607	obrero	
7	Manuel Moya	2100944450	obrero	
8				
9		0301293491-4	Vega	
10	Edita Bonilla V	1204256281	Promotor Social ENAMIEP	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

EMPRESA NACIONAL MINERA - EP

CHARLA
CAPACITACION
ENTRENAMIENTO
REUNION

F 178 REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO:

CURSO: Socialización de la Ley de Minería de Perforación

INSTRUCTOR:
FECHA:
PROYECTO:
HORARIO:

FIRMA DE INSTRUCTOR

ORDEN	NOMBRES	No. CÉDULA DE IDENTIDAD	CARGO/EMPRESA	FIRMA
1				
2				
3				
4				
5	Alfonso Zapatalo	0200993739	Ayudante	
6	Lucas Velez	0802524181-5	Ayudante	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

EMPRESA NACIONAL MINERA - EP

CHARLA
CAPACITACION
ENTRENAMIENTO
REUNION

F 178 REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO:

CURSO: Identificar los Riesgos

INSTRUCTOR: Jotinabeth Viscaino Z.
FECHA: 20 / Julio / 2015
PROYECTO: Tulcanbeth
HORARIO: 11:00 - 11:20

FIRMA DE INSTRUCTOR

ORDEN	NOMBRES	No. CÉDULA DE IDENTIDAD	CARGO/EMPRESA	FIRMA
1	Bonapro Ulloa	2100[illegible]4	obrero	Bonapro Ulloa
2	Stalin Ulloa	1206229302-7	obrero	
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	Jhonny Palacios	120754049-3	obrero	Jhonny Palacios
5	Edison Tomaz	2100[illegible]4	obrero	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

EMPRESA NACIONAL MINERA - EP

CHARLA
CAPACITACION
ENTRENAMIENTO
REUNION

F 178 REGISTRO DE ASISTENCIA

CODIGO:

CURSO: Uso del EPP de acuerdo a los tipos de seguridad (MSDS)

INSTRUCTOR: Tutor Vasquez

FECHA: 12/04/2023

PROYECTO: Subestación

HORARIO: 10:00

FIRMA DE INSTRUCTOR

ORDEN	NOMBRES	No. CÉDULA DE IDENTIDAD	CARGO/EMPRESA	FIRMA
1	Juan Raul Gomez Jaramillo	0202237554	H.P	
2	Hector Cedeño	0201759310	H.P	
3	Eduardo Montes	PE1631112	H.P	
4	Humberto Montes	0920163405	H.P	
5	Quisbio Villa	0201159B	H.P	
6	Freddy Vega	0202359565	H.P	
7	Brayan Silva	0202525267	H.P	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Enami ep

CONTROL DE ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

GERENCIA:
CENTRO OPERATIVO:
DOTACIÓN AÑO:

EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN
PROYECTO EL ROMERO
2015

ENTREGADO POR: Telembici

No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ÁREA / CARGO	FECHA DE ENTREGA	TIPO DE ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL																									FIRMA DE RECIBIDO
				CASCOS BLANCOS	CASCOS NARANJAS	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECCION AUDITIVA PARA CASCOS	PROTECCION AUDITIVA PERSONAL	PROTECTOR AURITIVO DESECHABLE	GUANTES DE PERFORACION	GUANTES DE TELA LATEX	GUANTES DE CUERO	GUANTES DE NITRILO	BOTAS DE CAUCHO	IMPERMEABLE DOS PIEZAS	IMPERMEABLE CHAQUETON	PONCHO DE AGUA	CHALECO REFLECTIVO	RESPIRADOR MEDIA CARA MATERIAL PARTICULADO	FACTOR DE REPUESTO MATERIAL PARTICULADO	RESPIRADOR MEDIA CARA VAPORES ORGANICOS	FACTOR DE REPUESTO VAPORES	RESPIRADOR DESECHABLE	LINTERNA LED CASCO	PITO/SILBATO			
1	[illegible]	Chofer	16/04/15							1																			
2	[illegible]	Chofer	16/04/15							1																			
3	[illegible]	Perno	16/04/15							1																			
4	[illegible]	Chofer	16/04/15							1																			
5	[illegible]	Chofer	16/04/15							1																			
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
	OBSERVACIONES																												

Persona responsable de la entrega Nombre Cargo Firma

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

FECHA:

PROYECTO/OBRA:

Permiso de trabajo número: N/A

AST Numero:

TRABAJO/ACTIVIDAD.

SUPERVISOR / OPERADOR :

FIRMA:

UBICACION:

EMPRESA / CONTRATISTA:

MAQUINARIA A UTILIZAR:

HERRAMIENTA A UTILIZAR:

DESCRIP. DE LOS PASOS DE LA TAREA A REALIZAR	RIESGOS ASOCIADOS A CADA PASO	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO

EPP Y/O EQUIPO DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA:

Cascos	☐	Arnes de Seguridad	☐	Radio Transmisor / Receptor	☐	OBSERVACIONES:
Zapatos de Seguridad	☑	Protector Facial	☐	Elementos de señalización	☑	
Anteojos de Seguridad	☐	Chaleco reflectivo	☐	Matafuegos	☐	
Guantes de Nitrilo	☑	Protec. Respiratoria	☐	Personal de Vigilancia	☐	
Guantes de Cuero	☐	Otros:		Otros: N/A		
Guantes dieléctricos	☐					
Guantes de PVC	☐					
Protección auditiva	☐					

ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (AST)

FECHA: 22/04/2015

PROYECTO/OBRA: Telimbela

Permiso de trabajo número: NA | AST Numero: 01

TRABAJO/ACTIVIDAD: Limpieza de Aforamientos

SUPERVISOR / OPERADOR: Julio Vasquez | FIRMA:

UBICACION: Ashpacucu

EMPRESA / CONTRATISTA: CNAMI EP

MAQUINARIA A UTILIZAR:

HERRAMIENTA A UTILIZAR: Azadon, Machete

DESCRIP. DE LOS PASOS DE LA TAREA A REALIZAR	RIESGOS ASOCIADOS A CADA PASO	MEDIDAS DE CONTROL ASOCIADAS A CADA RIESGO
- Transporte del personal	Accidentes de Transito	Manejo a la defensiva
Inspección Herramientas	cortes superficiales	Uso de Guantes de seguridad
Limpieza de Aforamiento	Fracturas - cortes - Problemas auditivos	Protectores auditivos uso de botas
Limpieza de Herramientas	cortes	Uso Cuidado
Transporte del Personal	Accidentes de Transito	Uso del cinturon de seguridad

EQUIPOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA ESTA TAREA:

Cascos	☑	Arnes de Seguridad	☐	Radio Transmisor / Receptor	☐	OBSERVACIONES:	
Zapatos de Seguridad	☑	Protector Facial	☐	Elementos de señalización	☐	Uso de cascos Zapatos de Punta	
Anteojos de Seguridad	☑	Chaleco reflectivo	☑	Matafuegos	☐	Respetar las distancias	
Guantes de Nitrilo	☐	Protec. Respiratoria	☐	Personal de Vigilancia	☐	entre el personal	
Guantes de Cuero	☐	Otros:		Otros:			
Guantes dieléctricos	☐						
Guantes de PVC	☐						
Protección auditiva	☐						

	F 332 FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO (OSEA)	Nº

☐TRABAJOS EN CALIENTE ☐TRABAJOS EN FRIO ☐TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y ACTIVIDAD INDICADO

Fecha	16/04/15	Hora Inicial	14:	Hora Final	
Proyecto/ Proceso/ Puesto					
Descripción de la actividad					

Se requiere el siguiente equipo de lucha contra incendio: (tilde el casillero que corresponda)

Manguera de Agua	Extintor de POS	Extintor CO2	Barrido	☐Otros

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA OPERACIÓN / TÉCNICO PERFORADOR	EN FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	Observación
Motores	✓		
Baterías 12 v	✓		
Control Hidráulico / Bombas	✓		
Sistema hidraúlico acoples y mangueras	✓		
Unidad de rotacion	✓		
Prensa para barras o mordazas chuck	✓		
Sistema Eléctrico / Iluminación	✓		
Castillo / poleas / pines	✓		
Cable wire line	✓		
Cable izador	✓		
Tanques para agua	✓		
Bombas de agua	✓		
Herramientas manuales para la operación	✓		
Tanque de combustible	✓		
Limpieza de la plataforma y componentes	✓		

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA / JEFE DE PERFORACIÓN	SI	NO	Observación
Verificar sitio o próximo sitio para realizar la perforación	✓		
Verificar ángulo de perforación	✓		
Componentes de la plataforma de perforación (máquinas y equipos)	✓		
Abastecimiento del combustible	✓		
Registro de las horas de funcionamiento de los motores	M1=	M2=	
Señalizacion de la plataforma	✓		
Se encuentra (ART) Análisis de riesgos de Tarea acompañando este permiso?	✓		
Se ha previsto de los elementos de protección personal?	✓		
Se ha delimitado - aislado convenientemente el área de actividad?	✓		
Se dispone de materiales para atender una emergencia por derrame / contingencia?	✓		
Ha sido instruido el personal en relación con los riesgos que puedan presentarse durante esta actividad?		✓	
Se cuenta con un botiquin de primeros auxilios?	✓		
Se dispone de recipientes para la clasificación de los residuos?	✓		
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		

Se requiere el siguiente equipo de protección Personal? (tilde el casillero que corresponda y describalo a un lado)

✓Cabeza	✓Manos	☐Cara
✓Ojos	✓Oidos	☐Arnés
✓Respiración	✓Cuerpo	☐Otros EPI
✓Equipo Respiracion	✓Pie	☐Otros Colectiva

	F 332 FORMATO DE ORDEN DE SERVICIO (OSEA)	N°

☐TRABAJOS EN CALIENTE ☐TRABAJOS EN FRIO ☐TRABAJOS EN ESPACIO CONFINADO

VALIDO PARA EL PERIODO, LUGAR, EQUIPO Y ACTIVIDAD INDICADO

Fecha	16/04/15	Hora Inicial		Hora Final	
Proyecto/ Proceso/ Puesto:	Tel[illegible]				
Descripción de la actividad	Perf[illegible]				

Se requiere el siguiente equipo de lucha contra incendio: (tilde el casillero que corresponda)

☐Manguera de Agua	✓Extintor de POS	☐Extintor CO2	☐Barrido	☐Otros

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA OPERACIÓN / TÉCNICO PERFORADOR	EN FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	Observación
Motores	✓		
Baterías 12 v	✓		
Control Hidraulico / Bombas	✓		
Sistema hidraulico acoples y mangueras	✓		
Unidad de rotación	✓		
Prensa para barras o moldazas chuck	✓		
Sistema Electrico / Iluminación	✓		
Castillo / poleas / pines	✓		
Cable wire line	✓		
Cable guzador	✓		
Tanques para agua	✓		
Bombas de agua	✓		
Herramientas manuales para la operacion	✓		
Tanque de combustible	✓		
Limpieza de la plataforma y componentes		✓	Mantener Orden y Limpieza

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA / JEFE DE PERFORACIÓN	SI	NO	Observación
Verificar sitio o próximo sitio para realizar la perforación	✓		
Verificar ángulo de perforación	✓		
Componentes de la plataforma de perforación (máquinas y equipos)	✓		
Abastecimiento del combustible	✓		
Registro de las horas de funcionamiento de los motores	M1- H/A	M2-	No tiene
Señalizacion de la plataforma	✓		
Se encuentra (ART) Análisis de riesgos de Tarea, acompañando este permiso?		✓	[illegible]
Se ha previsto de los elementos de protección personal?	✓		
Se ha delimitado – aislado convenientemente el área de actividad?	✓		
Se dispone de materiales para atender una emergencia por derrame / contingencia?	✓		
He sido instruido el personal en relación con los riesgos que puedan presentarse durante esta actividad?		✓	No es [illegible]
Se cuenta con un botiquin de primeros auxilios?	✓		
Se dispone de recipientes para la clasificación de los residuos?	✓		Mal clasificado
Se encuentran los equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado?	✓		

Se requiere el siguiente equipo de protección Personal? (tilde el casillero que corresponda y describalo a un lado)

✓Cabeza	☐Manos	☐Cara
✓Ojos	☐Oidos	☐Arnés
✓Respiración	☐Cuerpo	☐Otros EPI
✓Equipo Respiración	✓Pie	☐Otros Colectiva

	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL F 489 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS	CÓDIGO F 489 REVISIÓN 1 FECHA 13/02/2013

PROYECTO: [illegible]

1. IDENTIFICACIÓN

1.1	Tipo	[illegible]	1.7	N° Placa	PEG-1017
1.2	Marca	Chevrolet	1.8	Color	Dorada
1.3	Modelo	2013	1.9	Vehiculo a cargo de	Dan. Jiron
1.4	N° chasis	8LBETF3E6D0193171	1.10	Fecha	17/01/2015
1.5	Año Fabricación	2013	1.11	Hora	14:40
1.6	Kilometraje	[illegible]	1.12	Nivel Combustible	

2. ESTADO DEL VEHICULO

NOTACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NE: NO EXISTE

2.1	Dirección	B	2.15	Parabrisas delantero	B
2.2	Frenos	B	2.16	Parabrisas trasero	B
2.3	Luces bajas	B	2.17	Vidrio lateral trasero derecho	B
2.4	Luces altas	B	2.18	Vidrio lateral trasero izquierdo	B
2.5	Luces estacionamiento delanteras	B	2.19	Vidrio lateral delantero derecho	B
2.6	Luces viraje delanteras	B	2.20	Vidrio lateral delantero izquierdo	B
2.7	Luces estacionamiento traseras	B	2.21	Limpia parabrisas	B
2.8	Luces viraje traseras	B	2.22	Neumático delantero izquierdo	B
2.9	Luces freno	B	2.23	Neumático delantero derecho	B
2.10	Luces de retroceso	B	2.24	Neumático trasero izquierdo	B
2.11	Luces fijas traseras	B	2.25	Neumático trasero derecho	B
2.12	Luz de placa única	M	2.26	Neumático de repuesto	B
2.13	Luces carrocerías traseras	B	2.27	Estado de pintura	B
2.14	Bocina	B	2.28	Otros:	

OBSERVACIONES

	SISTEMA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL F 489 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN VEHÍCULOS Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS	CÓDIGO F 489 REVISIÓN 1 FECHA 13/02/2013

PROYECTO: Transmisa

1. IDENTIFICACIÓN

1.1	Tipo	Camioneta	1.7	N° Placa	PBT 4884
1.2	Marca	Mazda	1.8	Color	Plateado
1.3	Modelo	BT 50	1.9	Vehiculo a cargo de	
1.4	N° chasis	8FFUR4GV4M0E03649	1.10	Fecha	14 - 04 - 2014
1.5	Año Fabricación	2014	1.11	Hora	10:30
1.6	Kilometraje	11101	1.12	Nivel Combustible	/

2. ESTADO DEL VEHICULO

NOTACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NE: NO EXISTE

2.1	Dirección	B	2.15	Parabrisas delantero	B
2.2	Frenos	B	2.16	Parabrisas trasero	B
2.3	Luces bajas	B	2.17	Vidrio lateral trasero derecho	B
2.4	Luces altas	B	2.18	Vidrio lateral trasero izquierdo	B
2.5	Luces estacionamiento delanteras	B	2.19	Vidrio lateral delantero derecho	B
2.6	Luces viraje delanteras	B	2.20	Vidrio lateral delantero izquierdo	B
2.7	Luces estacionamiento traseras	B	2.21	Limpia parabrisas	B
2.8	Luces viraje traseras	B	2.22	Neumático delantero izquierdo	B
2.9	Luces freno	B	2.23	Neumático delantero derecho	B
2.10	Luces de retroceso	B	2.24	Neumático trasero izquierdo	B
2.11	Luces fijas traseras	B	2.25	Neumático trasero derecho	B
2.12	Luz de placa única	B	2.26	Neumático de repuesto	B
2.13	Luces carrocerias traseras	B	2.27	Estado de pintura	B
2.14	Bocina	B	2.28	Otros:	

OBSERVACIONES

Revisión de Vehículo en buen estado para su uso normal