

525

INFORME DE VIÁTICOS Y LICENCIA CON REMUNERACIÓN

No. DE SOLICITUD:	BR-TLN-2015	FECHA:	18/05/2015
APELLIDOS Y NOMBRES DEL SOLICITANTE:	ING. BYRON RAMIREZ	No. CÉDULA:	0704574300
RESPONSABLE DE ÁREA:	ING. ANGEL CHAVEZ	CENTRO DE COSTOS:	TOLA NORTE
CARGO EN LA EMPRESA DEL SOLICITANTE :	TOPOGRAFO		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:	ING. BYRON RAMIREZ		

INFORME DE ACTIVIDADES DIARIAS Y PRODUCTOS ALCANZADOS

FECHA	ACTIVIDAD	PRODUCTO O ENTREGABLE
01/05/2015	VIAJE QUITO LAS PEÑAS, Reunión para coordinación de trabajos para la jornada de campo	Se realizó el viaje desde la ciudad de Quito al proyecto sin novedad alguna, al llegar se realizó la reunión con los compañeros que se encuentran en el proyecto y se coordinó los trabajos para la primera semana de la comisión
02/05/2015	Levantamiento planimetro de la propiedad de los señores Aniano y Máximo Quiñonez, Replanteo de los vértices de la concesión minera La Tola Norte (vértice 11 y vertice 12)	Se realizó las respectivas trochas, se obtuvieron las coordenadas de los vértices, se procedió al procesamiento de datos para la elaboración de planos catastrales ver anexo en informe técnico de comisión, se deja el archivo digital en custodia del área de GIS (en los mojones se llegó al punto pero aun es imposible realizar mojón por los niveles de agua)
03/05/2015	Levantamiento planimetro de la propiedad de el señor Julian Cortez, Replanteo de los vértices de la concesión minera La Tola Norte (vértice 13)	Se realizó el replanteo del vértice 13 de la concesión en horas de la mañana, luego se procedió a realizar el trabajo de levantamiento planimetro para la obtención coordenadas y elaboración de planas, revisar informe técnico de comisión
04/05/2015	Levantamiento planimetro de la propiedad de el señor Wilmer Cortez, Replanteo de los vértices de la concesión minera La Tola Norte (vértice 16)	Se realizó el replanteo de coordenadas en el sitio del vértice 16 de la concesión, no fue posible realizar mojón ya que el nivel de agua no permite, se realizó la medición de la propiedad se procedió a realizar el plano indicando colindantes y cantidad de hectáreas
5, 6, 7,8 de Mayo	Replanteo de los vértices de la concesión minera La Tola Norte (vértice 17, vértice 18, vértice 20, vértice 21)	Se llegó exactamente al sitio pero fue imposible realizar mojón porque los niveles de agua aun superan los 50 cm, se dejó señalando el sitio no se realiza cambio alguna a las monografías ya que las condiciones siguen siendo las mismas
9, 10 de Mayo	Mantenimiento de la red geodésica, Replanteo y reposición de mojones de sondajes de perforación en el sitio (TLN 021, TLN 016, TLN 031)	Limpieza y mantenimiento de los hitos de la Red Geodésica del proyecto Tola Norte, incluyendo los puntos principales y las respectivas marcas azimut, En los puntos colapsados se realizó el replanteo el mejoramiento del suelo y la ubicación de un nuevo mojón ver fotos en informe técnico de comisión
11, 12, 13 de Mayo	Replanteo y reposición de mojones de sondajes de perforación en el sitio (TLN 027, TLN 056, TLN 065)	Se realizó el replanteo de coordenadas y se elaboró un nuevo mojón para evitar la pérdida del punto donde se perforo el sondaje, ver fotos en el informe técnico de comisión
14/05/2015	Reunión entre técnicos del proyecto, mantenimiento de accesorios de topografía y salida a la ciudad de Quito	Se realizó en horas de la mañana una reunión con los técnicos del proyecto con el líder vía Skipe, se colaboraron con trabajos de relojeo y se dio mantenimiento a los accesorios de topografía, se realizó la salida a la ciudad de Quito con normalidad

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aaa	01/05/2015	14/05/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su retorno.
HORA hh:mm	16H15	18h20	
Hora Inicio de Labores el día de retorno		08H00	

DETALLE DE LA MOVILIZACIÓN

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, fluvial)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA		SALIDA		LLEGADA	
		ORIGEN	DESTINO	FECHA	HORA	FECHA	HORA
AEREO	TAME	QUITO	ESMERALDAS	01/05/2015	16H15	01/05/2015	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS	LAS PEÑAS	01/05/2015	17H00	01/05/2015	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SECTOR DEL PROYECTO		02/05/2015	06H30	13/05/2015	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	SECTOR DEL PROYECTO		14/05/2015	06H30	14/05/2015	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LAS PEÑAS	ESMERALDAS	14/05/2015	15h00	14/05/2015	17h35
AEREO	TAME	ESMERALDAS	QUITO	14/05/2015	17h35	14/05/2015	18h20

NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito del Gerente o Jefe de Área.

DETALLE DE FACTURAS								
	PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	VALOR		PROVEEDOR	NÚMERO FACTURA	VALOR	
ALIMENTACION				ALOJAMIENTO				
	SUBTOTAL USD				SUBTOTAL USD			
TOTAL (ALOJAMIENTO + HOSPEDAJE) USD								

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD



18/05/2015

<p>NOMBRE: EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP ING. BYRON RAMIREZ DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO</p> <p>FUNCIONARIO SOLICITANTE EP</p> <p>REVISIÓN, APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN</p> <p>HORA: 18 MAY 2015 14:38</p> <p>RECIBIDO</p> <p>CONTROL INTERNO</p> <p>FIRMA: FERNANDO EGUEZ</p>	<p>NOMBRE: TALLERES CHAYANO GERENCIA DE TALENTO HUMANO</p> <p>RESPONSABLE DE ÁREA ENAMI EP</p> <p>HORA: 18 MAY 2015</p> <p>RECIBIDO</p> <p>FIRMA: [Signature]</p> <p>GERENTE GENERAL, O GERENTE DE TALENTO HUMANO</p> <p style="text-align: right;">ANDRÉ</p>
---	--

**EMPRESA NACIONAL MINERA ENAMI EP
SERVICIOS GENERALES**

18 MAY 2015 HORA: 14:43

Fes Aviles

RECIBIDO

FIRMA: [Signature]